

ცენტრში შესრულებული სამუშაოების ზოგიერთი ჩამონათვალი;

1. ქ. ობილისი, ა. ქურდიანის ქ. №21-ში მდებარე შენობის მანსარდის სართულის დონეზე კედლის წინა მხარეს გადმოტანისა და აივნის მოწყობის სამუშაოების ჩატარების მიზანშეწონილობის შესახებ საექსპერტო დასკვნა;
2. ქ. ობილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რ-ნი, დიღმის მასივი, ახმეტელის ქ. №10ა-ში მრავალფუნქციური კომპლექსის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის საექსპერტო დასკვნა;
3. ქ. ობილისი, მიცკევითის ქ. №50-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლზე სამშენებლო დოკუმენტაციით განსაზღვრული მშენებლობის სანებართვო პირობებთან შესაბამისობის შესახებ საექსპერტო დასკვნა;
4. ქ. ფოთი, კორპორაცია “ფოთის საზღვაო ნავსადგურის” სარეკიმო ტერიტორიაზე მდებარე პირველი რაიონის ადმინისტრაციული შენობის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის საექსპერტო დასკვნა;
5. ქ. ობილისი, წულაძის ქ. №22-ში მდებარე საერო გიმნაზია “შავნაბადა”-ს კუთვნილ ტერიტორიაზე სპორტული დარბაზისა და დამხმარე ნაგებობის (მარანი) კორექტირებული პროექტის შესაბამისად ჩასატარებელი სამუშაოების მიზანშეწონილობისა და მომოჯნავე ნაგებობების მდგრადობის შესახებ საექსპერტო დასკვნა;
6. ქ. ობილისი, ჭავჭავაძის გამზირის I შესახვევი, №33-ში მდებარე მრავალბინიან სახლზე აივნის მიშენებისა და ფანჯრის ღიობის დამატების პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის საექსპერტო დასკვნა ჩასატარებელი სამუშაოების შესაძლებლობის შესახებ;
7. ქ. ობილისი, ჩაჩავას ქ. №8-ში მდებარე “მიონი”-ს საწარმოო-ლაბორატორიული კორპუსის რეკონსტრუქციის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის საექსპერტო დასკვნა;
8. ქ. ობილისი, კრწანისის რ-ნი, გორგასლის ქ. №75ა-ში მდებარე სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ობიექტის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე საექსპერტო დასკვნა;
9. ქ. ობილისი, ქავთარაძის ქ. №27-ის მიმდებარედ ყოფილი მედიკოსების მშენებლობადაუმთავრებელი ნაგებობის ტექნიკური მდგრამარეობის შეფასება მასზე 4-6- სართულიანი საოფისე შენობის მოწყობის მიზნით.
10. ქ. ობილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რ-ნი, ლუბლიანას ქ. №18/20 (ნაკვეთი №15/088), კარდიოლოგიური კლინიკის კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე საექსპერტო დასკვნა.
11. ქ. ობილისი, კრწანისის ქ. №22-24 (ნაკვეთი №15/67) საშუალო ინტენსივობის მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის ნაგებობის ტექნიკური

მდგომარეობისა და სამშენებლო დოკუმენტაციით განსაზღვრული მშენებლობის სანებართვო პირობებთან შესაბამისობასთან შესახებ საექსპერტო დასკვნა.



12. ქ. თბილისი, ვერცხლის ქ. №29-ში მდებარე მრავალბინიანი სახლის ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ საექსპერტო დასკვნა.
13. ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუდურეთის რ-ნი, ლუბლიანას ქ. №18/20 (ნაგვეთი №15/088) კარდიოლოგიური კლინიკის სამშენებლო დოკუმენტაციით განსაზღვრული მშენებლობის სანებართვო პირობებთან შესაბამისობის შესახებ საექსპერტო დასკვნა.
14. ქ. თბილისი, ქსნის ქ. №36-ში მდებარე თბილისის ყოფილი სპორტული ნაკეთობის ექსპერიმენტაციური ფაბრიკის ადმინისტრაციული კორპუსის ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ საექსპერტო დასკვნა.
15. ქ. ბათუმი, მემედ აბაშიძისა და დიმიტრი თავდადებულის №38/19-ში არსებული შენობის მდგრადობის შესახებ საექსპერტო დასკვნა.
- 16 ქ.თბილისი, ვაკე საბურთალოს რ-ნი, ტაბიძის ქუჩა № 56. რავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა
17. სასომხეთი, ქ. ერევანი. სუბუქი მანქანების სარემონტო პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა
18. ქ.თბილისი, კრწანისის ქუჩა № 22-24. საშუალო ინტენსივობის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ტექნიკური მდგომარეობისა და სამშენებლო დოკუმენტაციით განსაზღვრული მშენებლობის სანებართვო პირობებთან შესაბამისობის შესახებ საექსპერტო დასკვნა
19. ქ.თბილისი, სადგური ლილოს დასახლებასასაწყობო მეურნეობის პროდუქციის შესანახი შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ . საექსპერტო დასკვნა
20. ქ.თბილისი, ძველი თბილისის რ-ნი, გოგებაშვილის ქუჩა № 46. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის გამოკვლევა და საექსპერტო დასკვნის შედგენა მისი ექსპლოატაციაში მიღების მიზნით
21. ქ.ფოთი, მეტალურგიული ქარხნის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა
22. ქ.თბილისი. აღმაშენებლის ხეივანი. ქ-12 ქმ. სავაჭრო ცენტრისა და ბიზნეს შენობის საწყობის ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევა დიობის გაჭრის მიზნით და შესაბამისი დასკვნის მომზადება


პორტორაცია “ურთის საზღვაო ნავსადგური”

სახმელეთო საკონფერენციო ფარმინალის აღმინისტრაციული


შენობის “ა” და “გ” კლოდის ტერმინური მდგრადარაღის პლევა








poli a 1 J3d



ს ა მ ს პ ა რ ტ ო      დ ა ს პ ვ ნ ა

სასტუმრო კომპლექსის ტექნიკური მდგრადარღვევის შესახებ  
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის. სოჭ. ნატანეგში (შეკვეთილი)



ქ. თბილისი. ჰ. ამირავჭიბის გზატკეცილის მიმდებარება. სასტუმრო  
პონსეტრუებილი ნაწილი



